



COMUNE DI OZZERO -Città metropolitana di Milano-

Piazza Vittorio Veneto, 2 -C.A.P. 20080-

C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Tel. 02-94.00.401

Sito internet www.comune.ozzero.mi.it

pec protocollo.ozzero@legalpec.it

VERBALE SOMMA URGENZA

(Art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'anno 2021, il mese di GIUGNO, il giorno 30, è pervenuto all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero n. 3765, perizia agronomica "Verifica della stabilità delle alberature alto fusto -salici- presenti lungo la sponda del corso d'acqua costeggiante la Piazza del Popolo", a firma del tecnico incaricato con determinazione prot. gen. n. 103 del 18/05/2021 Perito Agrario Simone Federico Ivan Dionisio con studio professionale in Via Jacopino da Tradate, 9 -20155 Milano (MI)-, codice fiscale SMN FRC 73S26 F205B - Partita IVA 03361660966, dalla quale si vince:

Nelle attuali condizioni, nonostante si sia riscontrata una buona vigoria vegetativa e la presenza di legno di reazione in prossimità delle lesioni, non è possibile escludere il verificarsi di episodi sinistrorsi per effetto di eventi meteorologici avversi.

Rispetto ai sei soggetti esaminati uno solo ha manifestato condizioni morfologiche e strutturali accettabili e riconducibili alla Classe di propensione al cedimento "C"; due Salici sono risultati ad elevata propensione al cedimento (Classe D) e pertanto da rimuovere; ed ai restanti tre è stata attribuita la Classe di propensione "CD" in quanto le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale anche di questi alberi si sia drasticamente ridotto. Per questi ultimi soggetti si prescrive una drastica potatura di contenimento, che non potrà tuttavia rimediare alla grave compromissione fitostatica accertata, la pericolosità di questi alberi potrà essere solo parzialmente mitigata. Si dovrà attivare un costante monitoraggio sullo stato degli alberi ed adempiere ai ricontrolli periodici. Qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di non intraprendere questa ulteriore pratica manutentiva si dovrà provvedere alla rimozione dei soggetti.

Cod. pianta	Genere specie	altezza	Cfr fusto	Classe CPC	Cure Colturali
1	Salix babylonica	10	175	D	Abbattimento
2	Salix babylonica	12	156	D	Abbattimento
3	Salix babylonica	12	195	CD	Potare drasticamente o abbattere
4	Salix babylonica	12	220	C	Potatura di contenimento
5	Salix babylonica	15	215	CD	Potare drasticamente o abbattere
6	Salix babylonica	15	202	CD	Potare drasticamente o abbattere

Si riportano di seguito le schede VTA di ciascun albero esaminato con i relativi referti strumentali.

NB. Presso l'area verde posta in corrispondenza della rotatoria di Via Berlinguer sono radicati due ulteriori alberi di Salice non oggetto dell'incarico di controllo VTA ma aventi requisiti morfologici sostanzialmente analoghi a quelli esaminati, pertanto in condizioni di precarietà strutturale a causa di lesioni, difetti e decadimenti indotti da patologie fungine.

L'ufficio tecnico si è attivato per sottoporre quanto sopra al Sindaco e Giunta comunale mediante proposta di Giunta discussa in data 30/06/2021 al fine di provvedere immediatamente a:

- abbattimento di n. 5 piante con classe di propensione al cedimento "D" e "CD" in Piazza del Popolo;
- abbattimento di n. 2 piante con requisiti morfologici sostanzialmente analoghi a quelli esaminati posti in corrispondenza della rotatoria di Via Berlinguer;
- potatura di contenimento di n. 1 pianta con classe di propensione al cedimento "C" riservandosi -come disposto dall'Amministrazione- in fase di esecuzione o comunque in fase di nuova piantumazione a stagione opportuna all'abbattimento della stessa anche in considerazione di un miglior inserimento ambientale.

E conseguentemente:

- rimozione di ceppaie;
- fornitura e messa a dimora di nuove piante.



COMUNE DI OZZERO -Città metropolitana di Milano-

Piazza Vittorio Veneto, 2 -C.A.P. 20080-

C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Tel. 02-94.00.401

Sito internet www.comune.ozzero.mi.it

pec protocollo.ozzero@legalpec.it

Preso atto che si è proceduto a delimitare l'area;

Considerato:

- Che è necessario intervenire per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché della pubblica amministrazione derivante dal mancato intervento;
- Che ricorrono gli estremi di cui all'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio.

DICHIARA LA SOMMA URGENZA

Dell'intervento sopra descritto e,

DISPONE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'immediata esecuzione dell'intervento, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché della pubblica amministrazione derivante dal mancato intervento.

Ozzero, 1 Luglio 2021



Responsabile del Servizio
(Roberto Raffaele Barrella)

visto: IL SINDACO